

reon.mlc.gov/sem/btifloorplansem/btidata/Form1a/5144

Дата справки	20.07.2026
--------------	------------

Дополнительные сведения БТИ			
Площадь нежилых подвалов	35,20	Материал перекрытий	деревянные
Класс объекта	жилые	Материал кровли	стальная
Количество подъездов	2	Площадь кровли	505
Аварийное строение	нет	Тип строения	
Процент износа			
Год установки процента износа		Капитальность строения	3
Дата и время последнего редактирования данных БТИ		15.11.2022	