

Справка действительна в течение 1 года

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) ПО ФОРМЕ 5

Объект		Здание				
Инвентарный номер	902 / 7	УНОМ			05243732	
Адрес (иное описание местоположения)		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Филевский Парк, Береговой проезд, дом 1А				
Административный округ		Западный административный округ				
Состояние объекта						
Общий процент износа ¹ , %		-	на	-	Год постройки	2020
Материал стен здания		железобетонные				
Назначение здания		многоквартирный дом				
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет сведений; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - да; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 11 шт.; Лифты грузопассажирские - 11 шт.				
Высота потолков, м		подземный этаж = 2.03; 3.77; 4.11; 4.42; 4.62; 5.00; 5.93; 5.99; 6.20; 6.23; технический этаж = 1.68; 1.72; 1.80; 2.90; 3.30; 1 этаж = 2.30; 2.32; 2.33; 2.35; 2.36; 2.37; 2.40; 2.45; 2.48; 2.90; 3.07; 3.10; 3.11; 3.15; 3.20; 4.64; 4.75; 4.76; 4.77; 4.82; 4.85; 4.91; 4.92; 4.95; 5.00; 5.01; 5.02; 5.05; 5.06; 5.08; 5.10; 5.11; 5.16; 5.17; 5.18; 5.25; 5.80; антресоль 1 = 2.37; 2 этаж = 2.82; 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 3 этаж = 2.80; 2.83; 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 4 этаж = 2.85; 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 5 этаж = 2.85; 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 6 этаж = 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 7 этаж = 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 8 этаж = 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 9 этаж = 2.84; 2.90; 2.91; 2.95; 2.96; 2.97; 10 этаж = 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 11 этаж = 2.90; 2.95; 2.96; 2.97; 3.04; 12 этаж = 2.95; 2.96; 2.97; 13 этаж = 2.85; 2.95; 2.96; 2.97; 14 этаж = 2.95; 2.97; 15 этаж = 2.95; 2.97; 16 этаж = 2.95; 2.97; 17 этаж = 2.95; 2.97; 18 этаж = 2.79; 2.95; 2.97; 19 этаж = 2.95; 2.97; 20 этаж = 2.95; 2.97; 21 этаж = 2.95; 2.97; 22 этаж = 2.95; 2.97; 23 этаж = 2.95; 2.97; 24 этаж = 2.95; 2.97; 25 этаж = 2.95; 2.97; 26 этаж				

1 Предоставление информации о техническом состоянии (физическом износе) осуществляется по состоянию на дату последнего обследования объекта, с момента которого прошло не более 5 лет.

	= 2.95; 2.97; 27 этаж = 2.95; 2.97; 28 этаж = 2.95; 2.97; кровля = 2.09; 2.10; 2.15; 2.16; 2.27; 2.42; 2.90; 3.07; 3.09; 3.10; 3.14; 5.05;
--	--

Информация по состоянию на 27.02.2026 г.

Номер заказа № 33-6-32103/26-(1)-0

Документ подготовлен и подписан:

16.03.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 225164946BC07877D8E3C202FFCAEBECCDAC4D01

Владелец (ФИО) Васильева Валентина Сергеевна

Действителен: с 11.06.2025 по 04.09.2026

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ