

Справка действительна в течение 1 года

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) ПО ФОРМЕ 5

Объект		Здание				
Инвентарный номер	2353 / 71	УНОМ			00051691	
Адрес (иное описание местоположения)		город Москва, Керамический проезд, дом 57, корпус 1				
Административный округ		Северный административный округ				
Состояние объекта						
Общий процент износа ¹ , %		-	на	-	Год постройки	1994
Материал стен здания		панельные				
Назначение здания		многоквартирный дом				
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - да; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 6 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м		техподполье = 2.30; технический этаж = 2.65; 2.80; 1 этаж = 2.65; 2 этаж = 2.65; 3 этаж = 2.65; 4 этаж = 2.65; 5 этаж = 2.65; 6 этаж = 2.65; 7 этаж = 2.65; 8 этаж = 2.65; 9 этаж = 2.65; 10 этаж = 2.65; 11 этаж = 2.65; 12 этаж = 2.65; 13 этаж = 2.65; 14 этаж = 2.65;				

¹ Предоставление информации о техническом состоянии (физическом износе) осуществляется по состоянию на дату последнего обследования объекта, с момента которого прошло не более 5 лет.

Информация по состоянию на 14.07.2025 г.

Номер заказа № 33-6-21087/25-(8)--0

Документ подготовлен и подписан:

01.08.2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 753E5CA498562977C0EAF7DB3E19CDCFC584F881

Владелец (ФИО) Семичева Евгения Львовна

Действителен: с 05.06.2025 по 29.08.2026

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ