

**СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)
по форме 5**

Объект		здание			
№ квартала	2474	№ дела	56	УНОМ	0320132
Адрес (иное описание местоположения)		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Кунцево, Рублёвское шоссе, дом 109			
Административный округ		Западный административный округ			
Состояние объекта					
Общий процент износа, %		0	на	2009	Год постройки 2009
Материал стен здания		Монолитные (ж-б)			
Тип здания		Многоквартирный дом			
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное; Горячее водоснабжение - централизованное; Электроснабжение - 220 В.Скрытая проводка; Напольные электроплиты - 108 шт; Лифты грузовые - нет сведений; Лифты пассажирские 2 шт; Мусоропровод - 1 шт.			
Высота потолков, м		Подвал 1 = 2.88, 3.03, 3.20, 6.44; подвал 2 = 2.96, 2.98, 3.00, 3.03, 3.04; технический этаж - 2.95; техническое подполье - 2.01, 2.10; 1 этаж = 3.22, 3.40; 2 этаж=3.09; 3 этаж=3.10; 4 этаж=3.10; 5 этаж - 3.10; 6 этаж - 3.09; 7 этаж - 3.09, 3.10; 8 этаж - 3.10; 9 этаж - 3.09; 10 этаж - 3.08; 11 этаж - 3.10; 12 этаж - 3.11; 13 этаж - 3.09; 14 этаж - 3.11; 15 этаж - 3.10; 16 этаж - 3.09; 17 этаж - 3.09; 18 этаж - 3.09; 19 этаж - 3.09; 20 этаж - 3.10; 21 этаж - 3.12; 22 этаж - 2.90, 3.10; 23 этаж - 3.11; надстроенный этаж - 3.83			

Информация по состоянию на 05.09.2024

Дата печати справки 05.09.2024

Номер заказа № 33-6-1189892/23-(16)-0

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E9098002FC12FCAFD0F4BA626B5F097
Владелец: Майорова Дарья Николаевна
Сотрудник: Майорова Дарья Николаевна
Действителен: с 27.06.2024 12:23:52 по 20.09.2025 12:23:52