

Справка действительна в течение 1 года

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) ПО ФОРМЕ 5

Объект		Здание				
Инвентарный номер	3878 / 36	УНОМ			00031502	
Адрес (иное описание местоположения)		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Некрасовка, 2-я Вольская улица, дом 20				
Административный округ		Юго-Восточный административный округ				
Состояние объекта						
Общий процент износа ¹ , %		-	на	-	Год постройки	1989
Материал стен здания		панели керамзитобетонные				
Назначение здания		многоквартирный дом				
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - да; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 4 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м		техподполье = 2.30; технический этаж = 2.00; 1 этаж = 2.65; 2.90; 2 этаж = 2.65; 3.00; 3 этаж = 2.65; 4 этаж = 2.65; 5 этаж = 2.65; 6 этаж = 2.65; 7 этаж = 2.65; 8 этаж = 2.65; 9 этаж = 2.65; 10 этаж = 2.65; 11 этаж = 2.65; 12 этаж = 2.65; 13 этаж = 2.65; 14 этаж = 2.65; чердачная надстройка = 2.35;				

¹ Предоставление информации о техническом состоянии (физическом износе) осуществляется по состоянию на дату последнего обследования объекта, с момента которого прошло не более 5 лет.

Информация по состоянию на 16.05.2025 г.

Номер заказа № ДГИ-118867/25-(1)-0

Документ подготовлен и подписан:

11.07.2025 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	00E9098002FC12FCAFDF0F4BA626B5F097
Владелец:	Майорова Дарья Николаевна
Сотрудник:	Майорова Дарья Николаевна
Действителен:	с 27.06.2024 12:23:52 по 20.09.2025 12:23:52