

Справка действительна в течение 1 года

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) ПО ФОРМЕ 5

Объект		Здание				
Инвентарный номер	2608 / 5	УНОМ			00026794	
Адрес (иное описание местоположения)		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гагаринский, Университетский проспект, дом 5				
Административный округ		Юго-Западный административный округ				
Состояние объекта						
Общий процент износа ¹ , %		-	на	-	Год постройки	1957
Материал стен здания		кирпичные				
Назначение здания		многоквартирный дом				
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - централизованное; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - да; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 28 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м		подвал = 2.20; 2.30; 2.40; 2.65; 2.90; цокольный этаж = 2.60; 2.68; 2.77; 2.88; 2.89; 2.90; технический этаж = 1 этаж = 2.85; 2.93; 3.00; 3.02; 3.06; 3.10; 3.15; 3.80; 2 этаж = 2.65; 3.00; 3.02; 3.10; 3.15; 3 этаж = 3.00; 3.05; 3.10; 3.15; 4 этаж = 2.86; 3.00; 3.05; 3.10; 5 этаж = 3.02; 3.05; 3.10; 6 этаж = 2.88; 3.02; 3.10; 7 этаж = 3.02; 3.05; 3.10; 8 этаж = 2.80; 3.02; 3.05; 3.10; 9 этаж = 2.93; 3.05; 3.10; 10 этаж = 3.00; 3.05; 3.10; 11 этаж = 3.10; 12 этаж = 3.10; 13 этаж = 2.00; 2.32; 3.10; 14 этаж = 2.00; 2.20; 3.00; 3.10; 3.40; надстроенный этаж = 1.80; чердак = 1.91; 2.00; 2.06;				

1 Предоставление информации о техническом состоянии (физическом износе) осуществляется по состоянию на дату последнего обследования объекта, с момента которого прошло не более 5 лет.

Информация по состоянию на 18.02.2025 г.

Номер заказа № 33-6-728228/24-(1)-0 от
06.02.2025

Документ подготовлен и подписан:

18.02.2025 г.

Начальник отдела Инженерного
управления

МП

Гавиловская Н.Д.

