

Справка действительна в течение 1 года

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) ПО ФОРМЕ 5

Объект		Здание				
Инвентарный номер	4166 / 11	УНОМ			00051505	
Адрес (иное описание местоположения)		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Митино, Дубравная улица, дом 40, корпус 1				
Административный округ		Северо-Западный административный округ				
Состояние объекта						
Общий процент износа ¹ , %		-	на	-	Год постройки	1993
Материал стен здания		панельные				
Назначение здания		многоквартирный дом				
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - да; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 2 шт.; Лифты грузопассажирские - 2 шт.				
Высота потолков, м		техподполье = 2.20; технический этаж = 1.95; 1 этаж = 2.68; 3.20; 2 этаж = 2.68; 3 этаж = 2.68; 4 этаж = 2.68; 5 этаж = 2.68; 6 этаж = 2.68; 7 этаж = 2.68; 8 этаж = 2.68; 9 этаж = 2.68; 10 этаж = 2.68; 11 этаж = 2.68; 12 этаж = 2.68; 13 этаж = 2.68; 14 этаж = 2.68; 15 этаж = 2.68; 16 этаж = 2.68; 17 этаж = 2.68; чердачная надстройка = 2.68;				

¹ Предоставление информации о техническом состоянии (физическом износе) осуществляется по состоянию на дату последнего обследования объекта, с момента которого прошло не более 5 лет.

Информация по состоянию на 24.02.2025 г.

Номер заказа № 33-6-860838/24-(5)-0

Документ подготовлен и подписан:

24.02.2025 г.

