

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) по форме 5

Объект	здание				
Паспорт МосгорБТИ, №	2622/13				
Адрес (иное описание местоположения)	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ломоносовский, проспект Вернадского, дом 11/19				
Административный округ	Юго-Западный административный округ				
Помещение №	-				
Примечание:					
Состояние объекта					
Общий процент износа, %	30	на	1999	Год постройки	1957
Материал стен здания	кирпичные				
Тип здания	многоквартирный дом				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-				
Степень технического обустройства	Отопление – центральное; Водопровод – централизованный; Канализация – централизованная; Горячее водоснабжение – централизованное; Газоснабжение – централизованное; Электроснабжение – 220 В. Скрытая проводка; Мусоропровод-да; Лифты- пассажирские				
Высота потолков, м	подвал = 2,50; 2,52; 2,80; 1 этаж = 2,73; 2,80; 2,91; 3,00; 3,65; 4,45; 4,60; антресоль 1 этажа = 2,00; 2,26; 2 этаж = 3,00; 3 этаж = 3,00; 4 этаж = 3,00; 5 этаж = 3,00; 6 этаж = 3,00; 7 этаж = 3,00; 8 этаж = 3,00; 9 этаж = 3,00; 10 этаж = 3,00; чердак = 2,65; 3,85;				

Информация по состоянию на 13.12.2023 г.

Дата печати справки 13.12.2023 г.

Номер заказа 33-6-4837/23-(20)-0 от 08.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 55AD2F6BADBC125597EE9C7932E73C2A
Владелец: Майорова Дарья Николаевна
Сотрудник: Майорова Дарья Николаевна
Действителен: с 30.03.2023 14:59:00 по 22.06.2024 14:59:00