

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) по форме 5

Объект			здание			
№ квартала	2176	№ дела	6		УНОМ	12707
Адрес (иное описание местоположения)			Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокол, Ленинградский проспект, дом 75Б			
Административный округ			Северный административный округ			
Состояние объекта						
Общий процент износа, %			33	на	1999	Год постройки 1957
Материал стен здания			кирпичные			
Вид здания			многоквартирный дом			
Степень технического обустройства			Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - централизованное; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - нет; Напольные газовые плиты - 132 шт.; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 4 шт.; Лифты грузопассажирские - нет			
Высота потолков, м			техническое подполье = 1,90; 1 этаж = 3,04; 2 этаж = 2,68; 3,04; 3 этаж = 2,60; 2,68; 3,05; 4 этаж = 2,68; 3,05; 5 этаж = 2,68; 3,15; 6 этаж = 2,68; 3,00; 7 этаж = 3,00; 3,05; 8 этаж = 2,68; 3,10; 9 этаж = 2,68; 3,20; 10 этаж = 2,68			

Информация по состоянию на 22.01.2024 г.

Дата печати справки 01.02.2024 г.

Номер заказа № 33-6-1138835/23-(29)-0 от 12.01.2024

Начальник отдела Инженерного
управления

Гавиловская Н. Д.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1202DDD1E5D0CBEC04C442F6E4FAAA6
Владелец: Гавиловская Нина Дмитриевна
Сотрудник: Гавиловская Нина Дмитриевна
Действителен: с 27.06.2023 15:10:00 по 19.09.2024 15:10:00