

Справка действительна в течение 1 года

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ) ПО ФОРМЕ 5

Объект		Здание				
Инвентарный номер	3878 / 126	УНОМ			02709345	
Адрес (иное описание местоположения)		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Некрасовка, 2-я Вольская улица, дом 11, корпус 3				
Административный округ		Юго-Восточный административный округ				
Состояние объекта						
Общий процент износа ¹ , %		-	на	-	Год постройки	2008
Материал стен здания		монолитные (ж-б)				
Назначение здания		нежилое				
Степень технического обустройства		Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - нет; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 3 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м		подземный этаж 1 = 2.36; 2.83; 2.97; 3.01; 4.32; подземный этаж 2 = 2.91; 2.92; 3.02; подземный этаж 3 = 2.92; 3.06; 1 этаж = 2.30; 2.35; 2.39; 2.40; 3.41; 3.43; 3.75; 3.77; 2 этаж = 2.33; 3 этаж = 2.37; 2.43; 4 этаж = 2.37; 2.41; 5 этаж = 2.36; 2.37; 6 этаж = 2.35; 2.39; 7 этаж = 2.35; 2.36; чердачная надстройка = 2.74; 3.03; 3.29;				

1 Предоставление информации о техническом состоянии (физическом износе) осуществляется по состоянию на дату последнего обследования объекта, с момента которого прошло не более 5 лет.

Информация по состоянию на 19.09.2014 г.

Номер заказа № 33-6-755909/26-(0)-0_НФНФ-
162322_2709345

Документ подготовлен и подписан:

27.08.2026



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат AFBF6CC52ECB58F65FEC8FB93C28C2BD8F2F34BB

Владелец (ФИО) Решетова Ирина Николаевна

Действителен: с 02.04.2026 по 26.06.2027

с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг